



BRUKSANVISNING

Skydd till trä svarvar

TSK-306



Manöverspak för rörelse i höjled



Fästkonsol

Tillämpningar

Skyddet är avsett att monteras som skydd i trä svarvar.

Dimensioner

Själva skyddsplåten har storleken 800 x 500 mm. Det förzinkade horisontella röret har måttet 1 800 mm och de lodräta rören cirka 800 mm. Skyddet väger cirka 15 kg.

Montering

Du kan själv montera skyddet på bakdelen av maskinen, antingen i ramen eller i mindre maskiner på bordet. Använd till exempel M10-skrudar vid monteringen. Välj fästpunkten så att skyddet i sitt stängda läge täcker svarvchucken. Fästkonsolen och ramröret har goda justeringsmöjligheter.

Vid sista skruven det horisontella röret på de vertikala rören med de medföljande självgående skruvar.

I oklara situationer ska du kontakta tillverkaren.

Anslutningsanvisningarna beträffande mikrobrytaren medföljer om skyddet är utrustat med mikrobrytare.

Användning

Skyddet går att vända uppåt genom att man trycker på spaken. När spaken frigörs, stannar skyddsplåten i den önskade positionen. Skyddets skyddsplåt kan lätt positioneras i den önskade positionen i horisontellt läge genom att man lyfter i nederkanten på framsidan och därefter flyttar skyddet i sidled. Den här åtgärden är bland annat avsedd för situationer då man skålsvarvar, då pinolen inte används. När skyddet i dessa lägen är vid skenans vänstra kant, kan man från den högra sidan enkelt komma åt att svarva koppen.

Observera att om skyddet är utrustat med en mikropsak, känner den inte av horisontella rörelser.

Kontroll och underhåll

För att bibehålla god sikt finns det skäl att rengöra skyddsplåten. För rengöring av skyddsplåten rekommenderar vi att du använder ett mildt handdiskmedel och till avtorkning ska du använda en mikrofiberduk.

Om skyddsplåten är svårt repad eller trasig, ska den bytas ut mot en ny. Om skyddet har skadats, till exempel om ramröret har blivit skevt, måste de skadade delarna bytas ut mot nya. Skyddsplåten måste den bytas ut med 3–4 års mellanrum.

Vid behov måste det förzinkade horisontella röret rengöras, för att skyddet ska kunna positioneras i horisontellt läge.

Garantin gäller i två år från inköpsdatumet.

Keuruun FinnSafety Oy

EC Declaration of conformity for machinery

(Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

EG-försäkran om maskinens överensstämmelse

(Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A)

Manufacturer / Valmistaja / Tillverkare: Keuruun FinnSafety Oy

Address / Osoite / Adress : PI 39, FI-42701 Keuruu

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Name / Nimi / Namn: Mika Hetekorpi Address / osoite / Adress: Paljekuja 4 FI-42107 Keuruu

Herewith we declare that safety component

Vakuuttaa, että turvakomponentti

Försäkrar härmed att säkerhets komponent

FinnSafetySystem GUARD

TSK-306-

SN 0001400 – SN 0001999

FinnSafetySystem GUARD

TSK-306-

SN 0001400 – SN 0001999

FinnSafetySystem GUARD

TSK-306-

SN 0001400 – SN 0001999

- Is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
- on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
- Har följande grundläggande krav i maskindirektivet (2006/42/EC) tillämpats och fullföljts

And are manufactured according standard: Guards SFS-EN ISO 14120

Ja on valmistettu standardin Guards SFS-EN ISO 14120mukaan

Vi försäkrar dessutom att standard Guards SFS-EN ISO 14120 har använts


Place,date / Paikka, aika / Ort och datum: Keuruu 01.01.2016

Signature / allekirjoitus / Signatur:



Mika Hetekorpi

Managing Director / toimitusjohtaja / VD



Rajakytkin kytketään koneen pääkeläytkimen ohjauspiiriin. Kytkentä on myös merkittävä koneen omaan sähkökaavioon.

Mikrobrytar skall kopplas till huvudkontaktorns styrkrets.

Anteckning om detta måste göras på maskinens egen el-schema.

Der grenzschalter wird mit dem hauptpulenanschluss des stromkreises verbunden. Der anschluss ist auch in der stromkreiszeichnung der maschine zu vermerken.

The limit switch is connected to the control circuit of the main contactor. The connection must also be recorded to the machine's own electric chart.

S1= Suojan rajakytkin

Mikrobrytare i skyddet

Grenzschar der schutzvorrichtung

Limit switch of the guard

K1= Päämoottorin kontaktori

Kontaktor vid huvudmotor


Kontaktgeber des hauptmotors

Contactor of the main motor

TITLE	FSS- Suojalaiteet			This drawing remains the property of FinnSafety Oy and is not to be copied without our permission nor is it to be shown or loaned out to competitive firms or any third party.	 Box 39 FIN-42701 KESÄVÄ				
	FSS- Maskinskydd								
	FSS- Maskinenschutzer								
	FSS- Machine guards								
DESIGNER	SIZE	 		REL. DATE	27.03.2012	WEIGHT	SHEET	1/1	REV
		A4							
APPROVED	SCALE	1:1							


WIRING DIAGRAM

LED for TSK-306



Tuloliitäntä 230 V, 50 Hz, 0.4 A
Ruskea vaihejohtimeen L
Sininen nollajohtimeen N

Huvudspänning 230 V, 50 Hz, 0.4 A
Brun ledare till L
Blå ledare till N



Step 1. Liitäntälaitteen PC12W0A35 punainen johdin valaisimen B125 No.1 punaiseen johtimeen
Step 2. Valaisimen No.1 musta johdin valaisimen B125 No.2 punaiseen johtimeen
Step 3. Liitäntälaitteen PC12W0A35 musta johdin valaisimen B125 No.2 mustaan johtimeen

Step 1. Strömförsörjningsenheten PC12W0A35 röda ledare till B125 No.1 röda ledare
Step 2. B125 No.1 svarta ledare till No.2 B125 röda ledare
Step 3. Strömförsörjningsenheten PC12W0A35 svart ledare till No.2 B125 svarta ledare